




Pasek klinowy napęd jazdy MTD GUTBROD YARD-MAN 754-0499 La1210mm

Nr katalogowy: MG57275047

Kod EAN: 4059139091645

Producent: GRANIT Parts

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

70,00 PLN

Opis produktu

□ Pasy klinowe są powszechnie stosowane w mechanizmach napędowych, aby przenosić moc z silnika na różne elementy maszyn i urządzeń.

□ **Paski klinowe są znane ze swojej wysokiej jakości, trwałości i niezawodności.**

□ **Wykonane są z wytrzymałego i elastycznego materiału**, który ma zdolność do przenoszenia dużego obciążenia i utrzymania wysokiego poziomu wydajności przez długi czas.

□ Dzięki temu są idealne do zastosowań, w których wymagana jest **niezawodność i efektywność**.

Zamiennik / Nr. Oryginalny - 754-0499, 258-047

Parametry:

rozmiar: 1210mm

ZAMIENNIK

WZMACNIANY KEVLAREM

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

Pasek klinowy napędu jazdy kosiarki:

Pasek napęd jazdy MTD 754-0499 FLEURELLE GUTBROD i INNE

MTD

SE 135 A / 13AA508E670 (2002) / Drive system to 31.12.2002
SE 135 A / 13AA508E678 (2002) / Drive system to 31.12.2002
SE 135 A / 13BA508E670 (2003) / Drive system to 31.12.2002
SE 135 A / 13BA508E670 (2003) / Drive system from 01.01.2003
SE 135 A / 13BA508E678 (2003) / Drive system to 31.12.2002
SE 135 A / 13BA508E678 (2003) / Drive system from 01.01.2003
SE 160 AT / 13A7508E678 (2002) / Drive system to 31.12.2002

GUTBROD

GLX 107 SA / 13BA506G690 (2003) / Drive system from 01.01.2003
GLX 107 SALK / 13BI506G690 (2003) / Drive system from 01.01.2003
GLX 92 RA / 13AA506E690 (2002) / Drive system to 31.12.2002
GLX 92 RA / 13BA506E690 (2003) / Drive system from 01.01.2003
GLX 92 RA / 13BA506E690 (2003) / Drive system to 31.12.2002
GLX 92 RAL / 13AE506E690 (2002) / Drive system to 31.12.2002
GLX 92 RALK / 13BI506E690 (2003) / Drive system from 01.01.2003
GLX 92 RALK / 13BI506E690 (2003) / Drive system to 31.12.2002

LAWNFLITE

705 / 13AP508E611 (2002) / Drive system to 31.12.2002
705 / 13BA509E611 (2003) / Drive system to 31.12.2002
705 / 13BA509E611 (2003) / Drive system from 01.01.2003
807 / 13BA509G611 (2003) / Drive system from 01.01.2003
808 / 13BV509G611 (2006) / Drive system
808 / 13BV509G611 (2007) / Drive system

YARD-MAN

AE 5135 / 13AA504E643 (2002) / Drive system to 31.12.2002
AE 5135 / 13BA504E643 (2003) / Drive system to 31.12.2002
AE 5135 / 13BA504E643 (2003) / Drive system from 01.01.2003
AE 5150 K / 13BI504E643 (2003) / Drive system to 31.12.2002
AE 5150 K / 13BI504E643 (2003) / Drive system from 01.01.2003
AE 5165 / 13AE504E643 (2002) / Drive system to 31.12.2002
AG 5135 / 13BA504G643 (2003) / Drive system from 01.01.2003
AG 5150 / 13BV504G643 (2005) / Drive system
AG 5150 K / 13BI504G643 (2003) / Drive system from 01.01.2003
AG 5150 K / 13BI504G643 (2004) / Drive system
AG 5150 K / 13BI504G643 (2005) / Drive system
AG 5170 / 13BW504G643 (2006) / Drive system

FLEURELLE

AMH 1302 / 13B1509E619 (2003) / Drive system to 31.12.2002
AMH 1302 / 13B1509E619 (2003) / Drive system from 01.01.2003
RAIFFEISEN

RMH 514-92 A / 13AA507E628 (2002) / Drive system to 31.12.2002
RMH 514-92 A / 13BA507E628 (2003) / Drive system to 31.12.2002
RMH 514-92 A / 13BA507E628 (2003) / Drive system from 01.01.2003

VERTS LOISIRS

VL 15536 TD / 13AP508E617 (2002) / Drive system to 31.12.2002
VL 15536 TD / 13BA508E617 (2003) / Drive system to 31.12.2002

VL 15536 TD / 13BA508E617 (2003) / Drive system from 01.01.2003

EDENPARC

EP 155/107 / 13BM509G608 (2005) / Drive system

EDT

EDT 135-92 / 13AA509E610 (2002) / Drive system to 31.12.2002